PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Taruna Gedung BLK Kabupaten Natuna
R A N A I

DATA
ASET TRANSMIGRAN
SKP.A KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
TAHUN 2026

DATA ASET TRANSMIGRAN
WILAYAH SKP.A KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
EKS. TRANSMIGRASI SP.2 DESA TAPAU

ASET BANGUNAN, ASET LAHAN, INFRASTRUKTUR, TEMPAT PENDIDIKAN, TEMPAT IBADAH DLL

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DATA ASET TRANSMIGRASI DI KABUPATEN NATUNA

A. Kondisi Aset Transmigrasi SKP.A Eks. Transmigrasi Kecamatan Bunguran Tengah WPP XIX.

1. SP.2 Desa Tapau SKP.A Eks. Transmigrasi

a. Bangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum di SP.2 Desa Tapau Eks. Transmigrasi belum ada yang diserahterimakan pada Pemerintah daerah atau pada Desa Eks. Transmigrasi.

b. Bangunan Gedung yang sudah direhab karena kondisi sudah rusak berat, sedangkan bangunan tersebut sangat dibutuhkan untuk pelayanan umum adalah :

   1. Bangunan Gedung Kantor Desa yang sebelumnya Gedung Kantor UPT.
   2. Gedung Sekolah Dasar atau Fasilitas Pendidikan.

c. Bangunan Gedung yang lainnya belum ada yang direhab.dan kondisi rata – rattan rusak berat dan rusak sedang.

d. Aset tempat ibadah ada 2 Unit (2 Tempat) kondisi rusak berat dan yang satu tempat rusak sedang belum direhab.

e. Bangunan Gedung dan Gudang serta bangunan lainnya yang rusak berat tidak dapat dimanfaatkan lagi selayaknya dilakukan penghapusan sehubungan dengan kualitasnya yang sudah tidak standard lagi dan resikonya tinggi apabila dimanfaatkan.

f. Aset Berupa lahan

   1. Aset berupa Lahan belum ada yang diserahterimakan.
   2. Lahan Fasilitas Umum, Lahan Kas Desa Lahan Kuburan, Lapangan, Lahan Rumah Ibadah masih utuh.
   3. Lahan Tes Farm, Lahan Tanah Bengkok dan lahan pangonan tidak ditemukan karena tidak adanya peta kapling dan data yang akurat.

g. Aset Inventaris Jalan

   1. Kondisi Jalan Primer atau jalan penghubung sudah dilapis hotmik.
   2. Jalan Lingkungan sebagian sudah dilapis penetrasi macadam dan sebagian berupa jalan tanah kondisi rusak.
   3. Jalan Lahan sudah tidak beraturan karena kondisi yang rusak berat sehingga tertutup oleh semak belukar.

Kondisi Aset Desa Tapau Eks. Transmigrasi SP.2 SKP.A Kec. Bunguran Tengah	
	
Lahan Kas Desa	Bangunan Gudang
	
Rumah Dinas KUPT	Rumah Dinas Petugas KUPT
	
Gudang	Rumah Dinas Guru
	
Rumah Dinas Petugas	Jalan Lahan

Desa, PDT dan Transmigrasi.

Data Aset SKP.A WPP XIX Eks.Transmigrasi Kec Bunguran Tengah.
Data Aset SP.2 Desa Tapau SKP.A WPP XIX Eks. Transmigrasi Kecamatan Bunguran Tengah.

NO	NAMA ASET	UKURAN		JUMLAH		TAHUN PEMBUATAN	KONDISI SAAT INI	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDIDIKAN							
a.	TK							
b.	SD 010	420.00	m²	2	Unit	1983	Baik	aktif
c.	SMP							
d.	SMA							
II	KESEHATAN							
a.	RS. TIPE C							
b.	Puskesmas							
c.	Balai Pengobatan	72.00	m²	1	Unit	1983	Baik	
e.	BKIA+ R. Bersalin							
III	PERIBADATAN							
a.	Masjid	60.00	m²	1	Tempat	1983	Rusak Sedang	Perlu Refitalisasi
	Masjid	60.00	m²	1	Tempat	1983	Rusak Sedang	Perlu Refitalisasi
b.	Mushola							
c.	Gereja	80.00	m²	1	Tempat	1983	Rusak Sedang	Perlu Refitalisasi
IV	PEREKONOMIAN							
a.	Pusat Perbelanjaan							
b.	Koperasi	80.00	m²	1	Unit	1983	Baik	
c.	Pertokoan							
d.	Kolam Desa (Kolam Tanah)		m²	3	Tempat	1983	Rusak Berat	Tidak difungsikan
V	OLAHRAGA, BUDAYA, dan REKREASI							
a.	Lapangan Sepak Bola	1.00	Ha	1	Bidang	1983	Rusak Berat	Perlu Perbaikan
b.	Lapangan Bola Voly							
c.	LaPangan Olahraga Lainnya							
d.	Taman KecilL							
e.	Balai Pertemuan /balai desa	190.00	m²	1	Unit	1983	Rusak Berat	Perlu Refitalisasi
f.	Gedung Serba guna							
g.	Kantor UPT/Kantor Desa	65.00	m²	1	Unit	1983	Baik	
h.	Kantor Lainnya							
	1. Rumah Dinas Petugas KUPT	72.00	m²	3	Unit	1983	Rusak Sedang	ditempati masyarakat
	2. Rumah Dinas Petugas Lainnya	72.00	m²	2	Unit	1983	Rusak Sedang	
i.	Rumah Dinas KUPT	72.00	m²	1	Unit	1983	Rusak Sedang	ditempati masyarakat
j.	Gudang 1	72.00	m²	2	Unit	1983	Rusak Sedang	tidak berfungsi
k.	Dan bangunan lainnya							
VI	Pelayanan Umum							
a.	Pos Keamanan							
b.	Kantor Pos Pembantu							
VII	Prasarana							
a.	Jalan Poros	3,138.00	M'	1	Ruas	1983	Baik	Lapis Hotmix
b.	Jalan Lingkungan	6,185.00	M'	1	SP	1983	Rusak Sedang	Jalan pengerasan
c.	jalan Lahan Usaha	6,528.00	M'	1	SP	1983	Rusak Berat	Jalan Tanah Bersemak
d.	1.Kuburan/makam	2.28	Ha	1	Tempat	1983	Baik	sudah Pagar
	2.Kuburan/makam	0.41	Ha	1	Tempat	1983	Baik	Perlu Pagar
e.	Lahan Kas Desa	10.00	Ha	1	Tempat	1983	Baik	
f.	Lahan Fasilitas Umum	7.23	Ha	1	Tempat	1983	Baik	Tidak ditemukan
g.	Lahan Percontohan/ Test Famt		Ha	1	Tempat	1983	Baik	Tidak ditemukan
h.	Lahan bengkok		Ha	1	Tempat	1983	Baik	Tidak ditemukan
i.	Lahan Rumah Ibadah	0.50	Ha	1	Tempat	1983	Baik	
i.	Lahan Percontohan / Gembala		Ha	1	Tempat	1983	Baik	Tidak ditemukan

PETA LETAK ASET LOKASI SP.1 EKS. TRANSMIGRASI SKP.A

PETA LETAK ASET LOKASI SP.2 EKS. TRANSMIGRASI SKP.A

DESA TAPAU KECAMATAN BUNGURAN TENGAH



